- 5.3. Внимательно изучите инструкцию по монтажу и неукоснительно следуйте всем требованиям и рекомендациям.
- 5.4. Перед монтажом убедитесь, что все оборудование обесточено.
- 5.5. Если при включении изделие не заработало должным образом, воспользуйтесь таблицей возможных неисправностей.
 Если самостоятельно устранить неисправность не удалось, обесточьте изделие и свяжитесь с поставщиком.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.
- 6.2. Гарантийный срок изделия 60 месяцев с даты передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если дату передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.
- 6.3. В случае выхода изделия из строя потребитель вправе предъявить требования в течение гарантийного срока при наличии товарного или кассового чека. а также отметки о продаже в паспорте изделия.
- 6.4. Требования предъявляются по месту приобретения изделия.
- 6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения или признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.
- 6.6. Изготовитель вправе вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его качество и основные параметры.
- 6.7. Расходы на транспортировку вышедшего из строя изделия оплачиваются потребителем.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных изделий должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
- 7.2. После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением, изделие должно быть выдержано в упаковке в нормальных условиях не менее 6 часов.
- 7.3. Изделие должно храниться в сухом помещении в заводской упаковке при температуре окружающей среды от 0 до +60°C и влажности не более 70% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 8.1. Лента-сеть светодиодная 3 м (1 катушка).
- 8.2. Техническое описание, руководство по эксплуатации и паспорт 1 шт.
- 8.3. Упаковка 1 шт.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 9.1. По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.
- 9.2. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ

- 10.1. Цена изделия договорная, определяется при заключении договора.
- 10.2.Предпродажной подготовки изделия не требуется.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

- 11.1. Дата изготовления указана на упаковке.
- 11.2. Страна изготовления указана на упаковке.
 - т Изготовитель: «Санрайз Холдингз (ГК) Лтд» (Sunrise Holdings (НК) Ltd). Адрес: офис 901, 9 этаж, «Омега Плаза», 32, улица Дундас, Коулун, Гонконг, Китай.
 - Изготовитель: 000 «Арлайт и К».
 Адрес: 225003, Беларусь, Брестская область, Брестский район, Тельминский с/с, 6Д, 1.2 км юго-западнее д. Хабы.
- 11.3. Импортер: 000 «Арлайт РУС», адрес: 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1, пом. I, этаж 5, офис 501.



12. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Модель:	
Дата продажи:	
Продавец:	М. П
Потребитель:	

Более подробная информация о светодиодной ленте представлена на сайте arlight.ru



Данный материал принадлежит 000 «АРЛАЙТ РУС».

Техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт

Версия: 09-2025

CBETOДИОДНАЯ ЛЕНТА-СЕТЬ RT-ONIX-A640-410mm 24V

(43.6 W/m, IP20, 2835, 3m)



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Светодиодная лента-сеть RT-ONIX предназначена для создания основного освещения любых помещений, световой рекламы: подсветки лайтбоксов, вывесок, букв, витрин,а также засветки больших поверхностей: потолков, стен, ниш. Уникальная конструкция обеспечивает удобный и быстрый монтаж и простоту подключения.
- 1.2. На ленте-сети RT-ONIX установлены светодиоды SMD 2835 высоким индексом цветопередачи CRI, что обеспечивает правильное восприятие цветовых оттенков при освещении любых жилых, офисных или производственных помещений.
- 1.3. Высокая световая эффективность ленты-сети 150 лм/Вт позволяет значительно сократить расходы на электроэнергию.
- 1.4. В ленте-сети RT-ONIX используются двусторонние печатные платы белого цвета с токоведущими дорожками из чистой меди.
- 1.5. Оригинальный скотч 3М на обратной стороне ленты-сети обеспечивает удобство монтажа и надежность фиксации.


2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Общие параметры

Параметр	Для 1 м ленты	Для 3 м ленты	
Напряжение питания	DC	DC 24 B	
Максимальная потребляемая мощность ¹	43.6 Вт	130.8 Вт	
Максимальный потребляемый ток ¹	1.83 A	5.5 A	
Количество светодиодов	640 шт	1920 шт	
Тип светодиодов	SMI	SMD 2835	
Световой поток ²	6500 лм	19 500 лм	
Индекс цветопередачи	CF	CRI>85	
Угол излучения	1	120°	
Длина ленты-сети	3 м		
Шагрезки	500.00 мм (32	500.00 мм (320 светодиодов)	
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30	−30 +45 °C	
Срок службы при соблюдении условий эксплуатации	Более	Более 50 000 ч	

¹ Рассчитывается по методике изготовителя.

- 2.2. Цвет свечения ленты-сети и точный BIN (код оттенка) указаны на этикетке на упаковке. В одной партии изделий допускается несколько различных BIN.
- 2.3. Степень защиты ленты и габаритные размеры сечения



¹ Размеры указаны с допуском ±0.5 мм.

Инструкция предназначена для артикулов: 036309, 036311, 031354[2], 027120[2]. Артикулы указаны на момент разработки инструкции. Список действующих артикулов см. на сайте artight.ru. Дополнение к артикулу в скобках, например, [1], [2], [В] означает наличие модификаций товара. Модификации отличаются незначительными улучшениями, не влияющими на основные свойства, параметры и внешний вид товара. Допускается прямая замена модификаций на основной артикул или наоборот без каких-либо условий.

²Для ленты-сети с цветовой температурой 4000 К. Для лент-сетей с другой цветовой температурой индекс цветопередачи может отличаться от указанного.

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

▲ ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током перед началом всех работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

- 3.1. Подбор источника питания
 - 7 Необходимо использовать стабилизированный источник постоянного напряжения 24 В ±0.5 В.
 - 7 Мощность источника питания должна быть на 25% выше суммарной мощности подключаемых лент.
 - Если для управления лентой будет использоваться контроллер ШИМ (или диммер), используйте источники питания, совмстимые с ШИМ (для любых помещений).

Мощность 1 м ленты	Длина подключаемой ленты	Суммарная мощность подключаемой ленты	Минимальная мощность источника питания (+25%)	Источник питания IP20
	1 м	43.6 Вт	54.5 BT	HTS-60L-24
43.6 BT	3 м	130.8 Вт	163.5 Вт	HTS-200-24
	6 м	261.6 Вт	327 Вт	ARS-350-24

3.2. Выбор схемы подключения




Схема 1. Подключение нескольких светодиодных лент-сетей с одной стороны






Схема 2. Подключение нескольких светодиодных лент-сетей с двух сторон



№ ВНИМАНИЕ! Проверьте ленту-сеть до начала монтажа. При утрате товарного вида лента-сеть возврату и обмену не подлежит. Не включайте ленту-сеть, намотанную на катушку. Перед включением обязательно размотайте ленту-сеть.



- Убедитесь, что выходное напряжение и мощность источника питания соответствуют напряжению питания и мошности подключаемой светодиодной ленты-сети.
- Подключите ленту-сеть к выходу блока питания, строго соблюдая полярность.
- Включите питание на время, не превышающее 10 с.
- 🗸 Убедитесь, что все светодиоды светятся равномерно, а оттенки свечения лент-сетей из разных катушек совпадают.
- 7 Отключите источник питания от сети после проверки.

3.4. Монтаж ленты-сети

- ₹ Поверхность для установки должна быть ровной, без острых выступов, способных повредить ленту-сеть.
- 🔻 Для надежного приклеивания ленты-сети поверхность должна быть гладкой, однородной, сухой и чистой.
- 7 Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность.
- 7 Снимите защитный слой с ленты-сети и приклейте ее на место установки.

♠ ВНИМАНИЕ! Приклеивая ленту-сеть, не давите на светодиоды с большим усилием.

- ₹ Подключите ленту-сеть согласно схеме (п. 3.2), строго соблюдая полярность, обозначенную на плате.
- 7 Убедитесь, что рабочая температура ленты-сети не превышает +60 °С в точке пайки светодиода. Если температура выше, обеспечьте дополнительный теплоотвод.

3.5. Требования к монтажу

Условия:

- → Монтаж должен производиться при температуре окружающей среды выше 0 °C.
- Разрезать ленту-сеть можно только в обозначенных местах, строго по линии между площадками для пайки.
 Для резки используйте ножницы.
- 7 При подключении нескольких лент-сетей общей длиной более 3 м подавайте питание на каждые 3 м отдельным кабелем или от отдельного источника питания.

⚠ ВНИМАНИЕ! Запрещается последовательное подключение лент длиной более 3 м.

Не допускается использование кислотных и других химически активных герметизирующих или клеящих составов. Изгиб и нагрузка:

- Минимальный радиус изгиба ленты 50 мм.
- Ленту-сеть нельзя растягивать, перекручивать и сгибать под прямым углом.
- т Не допускается подвергать ленту-сеть и ее части механическим и ударным нагрузкам, подвешивать к ленте грузы.
- 7 Соединение отрезков ленты-сети рекомендуется выполнять пайкой.
- 7 При монтаже ленты-сети на металлические и другие токопроводящие поверхности следите за тем, чтобы не произошло замыкания токопроводящих дорожек ленты-сети с поверхностью в местах разрезов и пайки.
- 7 Полярность соединяемых отрезков ленты-сети должна строго соответствовать маркировке площадок на плате:
 «+» к «+», к «−» к «−».
- 7 Время пайки не должно превышать 5 с при температуре жала паяльника не выше 280 °C.

№ ВНИМАНИЕ! При использовании коннекторов для соединения отрезков не превышайте максимально допустимый ток нагрузки — 3 А на коннектор.

3.6. Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Причина неисправности	Метод устранения
	Нет контакта в соединениях	Проверьте все подключения
Лента-сеть не светится	Неправильная полярность подключения	Подключите ленту-сеть, строго соблюдая полярность
	Неисправен источник питания	Замените источник питания
	Длина последовательно подключенных лент-сетей превышает 3 м	Обеспечьте подключение питания для каждых 3 м ленты-сети согласно схемам в п. 3.2
Неравномерное или слабое свечение	Недостаточное сечение соединительного провода	Рассчитайте требуемое сечение и замените провод
	Значительное падение напряжения на конце лентысети при подаче питания на одну сторону	Подайте питание на обе стороны ленты-сети

4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1. Температура окружающей среды от -30 до +45 °C.
- 4.2. Отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.).
- 4.3. Защита от прямого воздействия осадков и солнечных лучей.
- 4.4. Не допускается эксплуатация ленты-сети на поверхности, нагревающейся выше +40 °С, или рядом с источниками тепла: блоками питания, лампами, светильниками и др.
- 4.5. Недопустимо попадание воды или образование конденсата на светодиодной ленте-сети.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- Монтаж оборудования должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.

